

FATADA LATERALA DREAPTA

SITUATIE EXISTENTA



CATEGORIA DE IMPORTANTA	C
CLASA DE IMPORTANTA	III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incărcare la vânt (indicativ CR1-14/2012), qb=0.4 kPa
Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), Sz,k= 1.5 kN/m²
Adâncimea de inghet (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m
Incărcare seismică (P100-1/2013),

- perioada de control (colt) Tc = 0.7 sec;
- acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0.10 g pentru
cutremur avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ANI.
zona climatica , zona III (conform Mc 001/6-2013), Be=-18°C.


Notă:

Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale executiei. Executantul lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de sanier să creeze corolu planurile diferitelor specialități și să semneze în scris și din timp proiectantului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură.

Se asemenea, se vor semnala în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele executate pe sanier.

OBSERVATIE:

Având în vedere că la momentul realizării masurătorilor spațial nu a fost complet liber de sarcini iar unele camere au fost placate, există posibilitatea ca unele elemente din releeve desenate din aproximativ să contină erori (datorită imposibilității de a măsura).



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.			BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ
2010 VIA PRO IT CONSULTING STR. PRIMAVERII, NR. 2B, SC. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407				FAZA: D.A.L.I.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚA ZALAU
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:100	NR. PROIECT: 52/2022
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA	Ambedouă semnături		NR. PLANSA: A.08.1
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYNA		DATA: 2022	REV. 0
				FATADA LATERALA DREAPTA SITUATIE EXISTENTA