

VEDERE LATERAL STÂNGA

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE LATERAL DREAPTA

Notă: La inspectarea rezervorului din interior s-au constatat următoarele degradări/ neconformități:

- 1) Degradarea tencuielilor interioare;
- 2) Porțiuni extinse fără hidroizolația din bitum rece aplicată perimetral;
- 3) Pantă necorespunzătoare;
- 4) Conducte de alimentare/ evacuare cu apă corodate;
- 5) Scară de acces improvizată și corodată;
- 6) Zone în care s-au format grămezi de clor (rezultate în urma procesului de clorinare) înfășurate într-un strat de măt fin;
- 7) Formarea condensului la nivelul cupolei;
- 8) Înfundarea/ inexistența unei aerisiri;
- 9) Inundarea camerei vanelor;
- 10) Lipsa unui sistem de control a nivelului apei;
- 11) Corodarea masivă a armăturilor în zona de acces în rezervor (până la dispariția acestora local);
- 12) Degradări la nivelul tencuielilor interioare în zona de acces;
- 13) Apariția fenomenului de condens în zona de acces.

Suprafata tavan (suprafata curba) = 134,27mp


Suprafata laterala (cilindru) = 151,61 mp
Suprafata laterala (perete) = 67,15 mp
Stotală.laterală = 218,76mp

Suprafata pardosela = 129,20 mp



orientare geografică

PLAN ORIZONTAL REZERVOR - existent- SCARA 1:50



Accelerația terenului: $a_g=0.10g$
Perioada de colț: $T_c=0.7s$

Indicatori urbanistici
Zona UTR (cf. PUG 2010): **ISP2**

Categoria de importanță: **B - deosebită** (conform H.G.R. 766/ 1997)
Clasa de importanță: **I** (conform P100-2013)
Clasa de importanță-expunere: **I** (conform CR0-2005)

Acest proiect este proprietatea S.C. PROIECT M EVOSTRUCT S.R.L.-D și intră sub incidența legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă a autorului.

EXPERT
TEHNIC

Prof. dr. ing. Pavel ALEXA
Expertiză tehnică nr. **380 / 2016**

PROIECTANT
GENERAL

PROIECT M EvoStruct
PROIECTARE | CONSULTANȚĂ | ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Contact | Tel. 0743 788 337 Date identificare | J31/82/2014 - CUI 32849226

TITULAR
INVESTIȚIE

JUDEȚUL SĂLAJ
Mun. Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, jud. Sălaj

BENEFICIAR
INVESTIȚIE

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU
Mun. Zalău, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj

PROIECT NR.
17/ 2016

**MODERNIZARE BAZIN DE APĂ LA SPITALUL
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ**
Amplasament: Mun. Zalău, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 67

ȘEF PROIECT

ing. Ionuț D. MOISI

ARHITECTURĂ

arh. Constantin M. DUȘMĂNESCU

REZISTENȚĂ

ing. Ionuț D. MOISI

INSTALAȚII

ing. Vasile PRODAN

FAZĂ PROIECT
D.A.L.I.

SCARA
1:50

Planșa A06

PLAN ORIZONTAL REZERVOR - existent-

dimensiuni A2: h x L = 420 x 594 mm

h/L= 420 / 594 (0.25m2)

Allplan 2016